

KFZ-Meisterbetrieb



Herr

Berlin

Telefon

Telefax

Kfz-Kennzeichen

Kfz-Typ

Fahrgestellnr.

Erstzulassung

km-Stand

Kundenbeleg

Telefon

VW GOLF

25.02.2000

139446

Kostenvoranschlag Nr.

Belegdatum

19.03.2015

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Preis €	USt.	Gesamt €
48624	FAHRWERKSFEDER	2,00 Stck	66,70	V	133,40
F4373	STOßDÄMPFER MONROE REFLEX	2,00 Stck	92,00	V	184,00
MK077	FEDERBEINSTÜTZLAGER MOUNTING KIT	2,00 Stck	21,00	V	42,00
PK076	STAUBSCHUTZSATZ, STOßDÄMPFER PROTECTION KIT	1,00 Stck	17,00	V	17,00
20187	KATALYSATOR	1,00 Stck	495,00	V	
			Rabatt 100%		
96 11 3058	KATALYSATOR MIT UMWELTZEICHEN "DER BLAUE ENGEL"	1,00 Stck	609,80	V	609,80
022	ABGASUNTERSUCHUNG G-KAT	1,00	38,00	V	38,00
011	NACHUNTERSUCHUNG GEM. §29	1,00	13,00	o	13,00
AW	BEIDE SCHRAUBENFEDERN ERNEUERN (VORDERACHSE)	19,00	6,95	V	132,05
AW	KATALYSATOR MIT AUSPUFFROHR VORN ERNEUERN	9,00	6,95	V	62,55
AW	VORDERACHSE VERMESSEN UND EINSTELLEN	15,00	6,95	V	104,25

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

Nettobetrag	USt. 0 %	USt. 7 %	USt. 19 %	AT-Steuer	Gesamtbetrag
	auf:	13,00 €	0,00 €	1.323,05 €	0,00 €
1.336,05 €	0,00 €	0,00 €	251,38 €	0,00 €	1.587,43 €

V: volle USt E: ermäßigte USt A: Alttelle-Steuer o: ohne Steuer

Es bediente Sie:

Firma
Barverkauf

Tel-Nr. :
Fax-Nr. :
E-mail:
Ust.-Ident-Nr.:
Verkäufer:
Lieferanschrift :

Kunden-Nr. : 11999
Ihre Tel-Nr. : / [/]
Ihre Fax-Nr. : /
Ihre Bestell-Nr. :
Besteller:
Ihre Ust.-Ident-Nr.:

Angebot Nr. :

25.03.2015

Pol. Kennz	Fahrzeugtyp	Baujahr	KM-Stand	zu 2	zu 3		
Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	EUR Netto	EUR Total	M
1	91009299	ARBEITSWERT (1AW=5MINUTEN) Fahrwerksfedern der VA erneuern	30	5,85	5,85	175,50	3
2	4095038	Fahrwerksfeder	2	69,00	69,00	138,00	3
3	51103	Federbeinstützlager	2	17,73	17,73	35,46	3
4	900 064	Staubschutzsatz, Stoßdämpfer	1	28,00	28,00	28,00	3
5	91009655	ACHSVERMESSUNG PKW	1	66,38	66,38	66,38	3
6	91009299	ARBEITSWERT (1AW=5MINUTEN) - Licht einstellen + Glühlampe erneuern	3	5,85	5,85	17,55	3
7	91038493	Scheinwerferbirne H7 12V/55W	1	7,95	7,95	7,95	3
8	91009278	ABGAS-UNTERSUCHUNG PKW/G-KAT	1	39,00	39,00	39,00	3
9	91009299	ARBEITSWERT (1AW=5MINUTEN) Katalysator erneuern	12	5,85	5,85	70,20	3
10	7029	Katalysator	1	551,00	551,00	551,00	3
11	91168571	FEHLERCODEAUSLESEN	1	21,01	21,01	21,01	3
12	601 0764	Verbandskasten	1	7,50	7,50	7,50	3
13	91064799	NACHUNTERSUCHUNG PKW/§29 STVZO	1	23,00	23,00	23,00	1
14	34402	Kleinteile PKW	1	6,99	6,99	6,99	3

Es gelten unsere einseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand bei Geschäften mit

[Redacted]

[Redacted]

Tel-Nr. :

Fax-Nr. :

E-mail:

Ust.-Ident-Nr.:

Verkäufer:

Lieferanschrift:

[Redacted]

Firma
Barverkauf

Kunden-Nr. :

Ihre Tel-Nr. :

Ihre Fax-Nr. :

Ihre Bestell-Nr. :

Besteller:

Ihre Ust.-Ident-Nr.:

[Redacted]

Angebot Nr. [Redacted]

25.03.2015

Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis		EUR Netto	EUR Total	M
Zahlungsbedingungen: Sofort fällig								
					Netto	EUR	1.187,54	
					Mwstcode%	3	19,00	221,26
					Summe Brutto	EUR	1.385,80	
					Auslagen	EUR	23,00	
					Gesamt-Betrag	EUR	1.408,80	

[Redacted]

Es gelten unsere einseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand [Redacted]



Herr




Auftrags-Nr.
 Datum: 26.03.2015
 Kunden-Nr.:

unverbindlicher Kostenvoranschlag

Vorgangsnummer:	Annahme-Datum:	Fertigst.-Datum:	Telefon:	Seite:	!Bitte bei Zahlung / Rückfragen angeben!
	26.03.2015		/	1	Beleg-Nr.:
Kennzeichen:	Typ:		KM-Stand:	Erstzulassung:	Fahrgestell-Nr.:
	VW Golf IV > 98 / Variant > 99			25.02.2000	

Nummer	Beschreibung	Menge	Preis	Ges.Preis	*
Position: A tüv mängel beheben					
G001	GLÜHLAMPENWECHSEL STUFE 1			4,20 EUR	1
	ABBLENDLICHTLAMPE RECHTS ERSETZT				
94151600	SCHEINWERFER EINGESTELLT			17,60 EUR	1
40852000	FEDERBEINE AUS- U.EINGEBAUT			140,80 EUR	1
40752050	SCHRAUBENFEDERN AUS- U.EINGEBAUT			26,40 EUR	1
	VORNE LINKS U RECHTS ERSETZT				
42932000	STOßDÄMPFER AUS- U.EINGEBAUT			61,60 EUR	1
42982000	ANSCHLAGGUMMI F HINTERACHSE A+E			26,40 EUR	1
	LINKS U RECHTS ERSETZT				
26731900	KATALYSATOR AUS- U.EINGEBAUT			79,20 EUR	1
26735550	KATALYSATOR ERSETZT			26,40 EUR	1
	LAMBDA-SONDE UMBAUEN				
1J0411105Q	SCHRAUBFED	2,00 Stück	90,39	180,78 EUR	1
N90353604	MUTTER	2,00 Stück	0,98	1,96 EUR	1
1H0412365A	BUCHSE	2,00 Stück	2,48	4,96 EUR	1
N10207804	SCHRAUBE	2,00 Stück	3,01	6,02 EUR	1
N10106402	MUTTER	2,00 Stück	0,85	1,70 EUR	1
1J0412331C	LAGERUNG	2,00 Stück	19,88	39,76 EUR	1
N10699401	SECHSKANTSCHRAUBE	2,00 Stück	0,98	1,96 EUR	1
1J0407175B	SICHERUNGS	2,00 Stück	2,48	4,96 EUR	1
N10127707	SCHRAUBE	6,00 Stück	0,81	4,86 EUR	1
N90587602	ZWOELFKANT	2,00 Stück	6,96	13,92 EUR	1
ZUB11	LAMPE H7 LL	1,00 Stück	10,50	10,50 EUR	1
1J0253058KX	ABGASROHR	1,00 Stück	1.129,26	1.129,26 EUR	1
056103377	USCHEIBE	4,00 Stück	0,54	2,16 EUR	1
1J0253115D	DICHTUNG	1,00 Stück	6,73	6,73 EUR	1
N10209009	MUTTER	6,00 Stück	0,44	2,64 EUR	1
191253141F	SCHELLE	1,00 Stück	17,46	17,46 EUR	1
N90074404	MUTTER	8,00 Stück	0,30	2,40 EUR	1
1J0513425A	SCHUTZROHR	2,00 Stück	6,96	13,92 EUR	1
N90517304	SCHRAUBE	2,00 Stück	1,48	2,96 EUR	1
N10286110	MUTTER	2,00 Stück	0,61	1,22 EUR	1
N90648402	SCHRAUBE	4,00 Stück	2,06	8,24 EUR	1

Zwischensumme **1.840,97 EUR**



Datum: **26.03.2015**
 [Redacted]

unverbindlicher Kostenvoranschlag

Vorgangsnummer: [Redacted]	Annahme-Datum: [Redacted]	Fertigst.-Datum:	Telefon: /	Seite: 2	!Bitte bei Zahlung / Rückfragen angeben!
Kennzeichen: [Redacted]	Typ: VW Golf IV > 98 / Variant > 99	KM-Stand:	Erstzulassung: 25.02.2000	Fahrgestell-Nr.: [Redacted]	Beleg-Nr.: [Redacted]

Nummer	Beschreibung	Menge	Preis	Ges.Preis	*
Position: A					
tüv mängel beheben					
N10403702	MUTTER	2,00 Stück	0,94	1,88 EUR	1
1J0512131B	PUFFER	2,00 Stück	21,59	43,18 EUR	1
			Summe Eingriff:	1.886,03 EUR	

Position: B					
40172000	ACHSLENKER UNTEN AUS- U.EINGEBAUT			96,80 EUR	1
40202050	LAGER F ACHSLENKER AUS- U.EINGEBAUT			61,60 EUR	1
22558899	VERBANDKASTEN ERSETZT			0,00 EUR	1
N10262202	SECHSKANTB	2,00 Stück	3,13	6,26 EUR	1
N90484004	SECHSKANTS	2,00 Stück	2,18	4,36 EUR	1
N0150816	MUTTER	2,00 Stück	0,85	1,70 EUR	1
1J0407181	GUMMILAGER	2,00 Stück	15,28	30,56 EUR	1
N90321302	MUTTER	2,00 Stück	0,65	1,30 EUR	1
ZUB25	VERBANDSKASTEN	1,00 Stück	7,98	7,98 EUR	1
			Summe Eingriff:	210,56 EUR	

Position: C					
44950300	FAHRZEUG VORN U.HINTEN GEMESSEN			79,20 EUR	1
44881550	SPUR DER VORDERRÄDER EINGESTELLT			26,40 EUR	1
44891550	STURZ DER VORDERRÄDER EINGESTELLT			26,40 EUR	1
			Summe Eingriff:	132,00 EUR	

Ersatzteile:	1.555,59	Auslagen:	0,00	Steuersatz	Nettobetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Leistungen:	673,00	durchlauf. Posten:	0,00	19 %	2.228,59	423,43	2.652,02 EUR
Kleinmaterial:	0,00	Summe MwSt-frei:	0,00	7 %	0,00	0,00	0,00 EUR
Fremdleistung:	0,00	Altteilsteuer:	21,46	0 %	0,00	0,00	0,00 EUR
				Gesamtbetrag inEUR :		2.673,48	

Die Leistungen wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (§ 14 Abs. 1 Ziffer 4 UStG) erbracht. Die Lieferung von Agenturware erfolgt im Namen und für Rechnung der Mineralölgesellschaft. Ggf. enthaltene USt. ist in den beigegeführten Belegen zu entnehmen.
Die Lieferung von Original-Teilen für Volkswagen und Audi erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Barverkauf

Kostenvorschlag Nr.: 6299

25.03.2015

Fzg.: Kennz.: [REDACTED] Bearb.: [REDACTED] KBA: [REDACTED]
Fgst-Nr.: KM: 0 Erstzul.: [REDACTED] Auftrag: 6299
Anlieferung: 25.03.2015 Abholung: 25.03.2015
Farbe: Farb-Nr.:

Bitte beachten Sie, daß der Kostenvorschlag eine Gültigkeit von vier Wochen besitzt.

Arbeitswerte		Art	PG	AW	Preis-€
Stoßdämpfer VA erneuern		1		24,00	138,00
Federanschlag HA erneuern		1		24,00	138,00
Katalysator erneuern		1		12,00	69,00
Ersatzteile		Teile-Nr.	Einzelpreis	Preis-€	
1	Stück Katalysator	12.297.61	470,00	470,00	
2	Stück Stoßdämpfer	RA 3754	68,01	136,02	
2	Stück Federanschlag	19286	5,65	11,30	
Sonstige Kosten		Teile-Nr.	Einzelpreis	Preis-€	
1	AU PKW / Benzin	1	30,00	30,00	
1	HU Vorstellung	37	20,00	20,00	
1	HU PKW / Benzin Nachkontrolle	1	28,00	28,00	
Zwischensummen					Preis-€
☐	Mechanik	1 Std = 12 AW	60,00 AW	69,00	345,00
☐	Ersatzteile				617,32
☐	AU				30,00
☐	Sonstige Kosten				20,00
☐	HU				28,00
☐	Gesamt				78,00
	Positionssumme				1.040,32

Endsummen

+Kleinteilzuschlag 2,00 % 12,35 €

Netto Summe			1.052,67 €
MwSt.	0,0 %	28,00 €	0,00 €
MwSt.	19,0 %	1.024,67 €	194,69 €
Endpreis			1.247,36 €

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.



Kostenvoranschlag

Seite 1 / 2

Angebotsdatum/Zeit:
19.03.2015 14:49

Kundenr.: [Redacted]

Tel.1: [Redacted]

Tel.2: [Redacted]

Fax: [Redacted]

E-Mail: [Redacted]

Kontakt:

**Max
Mustermann**



Herr
Max Mustermann
Musterstrasse 77777
8957 Musterstadt

Kennzeichen: [Redacted]
VW GOLF IV (1J1/1J) 1.6 T
1595 ccm 74 KW / 101 PS

Erstzulassung

Motorkennbuchstabe

Fahrzeug Ident.-Nr.

Schlüssel-Nr. [Redacted]

Sehr geehrter Herr Max Mustermann, wir bieten folgende Teile / Dienstleistungen an:

Pos.	ATU-Nr.	Dienstleistung / Teilebezeichnung	Menge	Betrag EUR Netto
1	1EI969	Abblendlicht re inst	1	16,22
2	PS0016	GLUEHLAMPE H7 VISION +30% VP1	1	10,92
3	ZUSATZ	+ Nebellicht re einstellen	1	0,00
4	1EIN57	Federn+Stoßdämpfer VA ern	1	162,52
5	1EIN17	ACHSVERMESSUNG INKL.EINSTELLUNG	1	58,74
6	KF3373	SCHRAUBENFEDER AUDI,SEAT,SKOD,VW VA	2	127,36
7	MPK076	MONT.SATZ STOSSD.AUDI,SEAT,SKOD,VW VP2	1	18,40
8	916264	STOSSD.SEAT,SKOD,VW VA VP1	2	144,00
9	1EIN57	Stoßdämpfer HA ern	1	81,26
10	923890	STOSSD.AU,SE,SK,VW HA=EM1315,EQ3890VP1	2	139,19
11	MPK111	SCHUTZROHR SKOD,VW	2	6,87
12	MPK090	MONT.SATZ STOSSD.AUD,SEA,SKO,VW HA VP2	1	26,40
13	1EIN53	KAT ern	1	66,47
14	Y60139	93 KAT AUDI,SEAT,SKOD,VW	1	479,69
15	Y99998	ROHRVERBINDER L.125MM D.50.5MM VW	1	13,01
16	Y60463	DICHTUNG VW	1	5,00
17	Y40009	MUTTER M10X1.5 SW14	6	1,76
18	Y81345	GUMMI AUDI,VW	2	14,40

Nettobetrag 1.372,21
MwSt. 260,74
Gesamtbetrag inkl. MwSt. 1.632,95

Angebot / Kostenvoranschlag ist gültig bis: **18.04.2015**
Wird die Ware bei uns eingebaut, so gilt der jeweilige Montagepreis.

Von der Angebotsgültigkeit ausgenommen sind enthaltene Reifenpreise, bei Werbe- und Aktionspreisen gelten die jeweiligen Aktionszeiträume.
Die Kalkulation erfolgte ohne vorherige Demontage, daher sind Kosten für Mängel oder Schäden, die erst nach Demontage

Herr



Angebot



Bearbeiter:
 Fahrzeug: VW GOLF IV (1J1) 1.6
 Amtl. Kennz.:
 Erstzul.:
 KBA-Nr.:

Telefon:
 Ident.Nr.:
 KM-Stand: 0 Angebotsdatum: 24.04.2015
 Nächste HU:
 Nächste AU:
 Kunden-Nr.:

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	ME	E-Preis	G-Preis
	Katalysator erneuern (Motor AKL) Lambdasonde aus- und einbauen		1	0,90	54,62	49,16 €
90115098	Katalysator		1	1,00 St	454,00	454,00 €
82113206	Montagesatz, Katalysator		1	1,00 St	15,20	15,20 €
	Glühluchte für Abblendlicht rechts erneuern		1	0,20	54,62	10,92 €
1987302071	Glühlampe, Hauptscheinwerfer		1	1,00 St	7,50	7,50 €
	Scheinwerfer beide Seiten einstellen		1	0,20	54,62	10,92 €
	Schraubenfeder Vorderachse beide Seiten erneuern		1	1,90	54,62	103,78 €
	Federbein Vorderachse beide Seiten aus- und einbauen					
48624	Fahrwerksfeder		1	2,00 St	66,00	132,00 €
900064	Staubschuttsatz, Stoßdämpfer		1	1,00 St	28,00	28,00 €
	Stoßdämpfer Hinterachse beide Seiten erneuern		1	0,80	54,62	43,70 €
	Stoßdämpfer Hinterachse beide Seiten aus- und einbauen					

Werter

Hier schicke ich Ihnen ein Angebot auf die Mängel die man erlesen kann. Leider kann ich noch nicht sagen welche Gummilagerung 1.Achse, ohne Ihr Fahrzeug mal auf der Bühne untersucht zu haben, defekt und kalkuliert werden könnte.

Abgasuntersuchung	1	1,00	23,53	23,53 €
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO	3	1,00	69,00	69,00 €

	Ausl./o.MwSt	Teile	Lohn	ZW. Summe
	69,00	636,70	242,01	947,71
	MwSt(3) 0,00%		MwSt(1) 19,00%	
Grundlagen:	69,00		878,71	
Steuerwerte:	0,00		166,95	166,95
Gesamtbetrag EUR				1114,66


Angebot

 Beleg Nr.: [Redacted] Seite: 1 von 2
 Datum: 25/03/15 14:01
 Telefon:
 Mobil:

 Kennzeichen: [Redacted]
 Fahrzeug:
 Kilometerstand:
 HU:
 Verkäufer/Techniker: [Redacted]

Rechnungsinformationen

Bemerkungen:


Artikel-Bezeichnung	Typ	Menge	MwSt.	St. Preis inkl. MwSt.	Betrag inkl. MwSt.
Sonstiges - 4095034 FAHRWERKSFEDER	NEU	2,00	19,00%	78,54	157,08
Service BEIDE SCHRAUBENFEDERN ERNEUERN (VORDERAC		19,00	19,00%	8,10	153,90
MONROE - Stossdämpfer - Sonstiges - MK118 MONROE MOUNTING KIT MK 118	NEU	2,00	19,00%	35,70	71,40
Service BEIDE FEDERBEINSTÜTZLAGER ERNEUERN (HINT		5,00	19,00%	8,10	40,50
PHILIPS H7 12V 55W LONG.LIFE12972LLECOC1	NEU	1,00	19,00%	16,99	16,99
Service GLÜHLAMPE SCHEINWERFER RECHTS ERNEUERN *		5,00	19,00%	8,10	40,50
Service FAHRWERKSVERMESSUNG M EINSTELLUNG KAT1		1,00	19,00%	59,00	59,00

Warenwert	MwSt.	19,0 %	MwSt.	0,0 %	MwSt.	0,0 %	Summe MwSt.	Endbetrag
453,25		86,12		0,00		0,00	86,12	539,37

WALKER - Auspuff - Sonstiges - 20624 WALKER 93 KAT AUDI A3 1.6l 1595CCM 20624	NEU	1,00	19,00%	589,05	589,05
Service KATALYSATOR MIT AUSPUFFROHR VORN ERNEUER		9,00	19,00%	8,10	72,90
OTHER - Auspuff - Sonstiges - 0 258 005 143 BOSCH LAMBDA SONDEN 0258005143	NEU	1,00	19,00%	153,51	153,51
OTHER - Auspuff - Sonstiges - 0 258 010 032 BOSCH LAMBDA SONDEN 0258010032	NEU	1,00	19,00%	134,47	134,47
Service LAMBDA SONDEN VORN ERNEUERN		5,00	19,00%	8,10	40,50

* EU-Reifenlabel: Kraftstoffeffizienz / Nasshaftung / Klasse des externen Rollgeräusches / Messwert des externen Rollgeräusches (dB)


Angebot

 Beleg Nr.:  Seite: 2 von 2
 Datum: 25/03/15 14:01
 Telefon:
 Mobil:

Artikel-Bezeichnung	Typ	Menge	MwSt.	St. Preis inkl. MwSt.	Betrag inkl. MwSt.			
Warenwert	MwSt.	19,0 %	MwSt.	0,0 %	MwSt.	0,0 %	Summe MwSt.	Endbetrag
832,29		158,14		0,00		0,00	158,14	990,43
Warenwert	MwSt.	19,0 %	MwSt.	0,0 %	MwSt.	0,0 %	Summe MwSt.	Endbetrag
1.285,54		244,26		0,00		0,00	244,26	1.529,80

Das Angebot ist freibleibend. Die Aufträge werden zu den umseitig genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt.

Zahlungsbedingung: Sofort netto bar, per EC-, VISA-, Master- oder AMEX-Karte.

Sicherheitshinweis: Radschrauben nach 50-100 KM nachziehen!!!
 (Das Nachziehen von Radschrauben bieten wir Ihnen kostenlos an.)
 Zur Kenntnis genommen:

EUROMASTER - REIFEN BRAUCHEN EXPERTEN

(Unterschrift des Kunden)

* EU-Reifenlabel: Kraftstoffeffizienz / Nasshaftung / Klasse des externen Rollgeräusches / Messwert des externen Rollgeräusches (dB)



BAR-VERKAUF

DE

Angebot

Datum
 Angebot-Nr.
 Kunden-Nr.

22.04.2015

Logistiker
 Versandart
 Zahlart

Mg.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Mw%	Mw.	E-Preis	G-Preis
2	9100-0022	Servicepaket Scheinwerfer einstellen ! [2AW]	19	0,80	4,20	8,40
2	9110-36831	Glühluchte für Abblendlicht rechts erneuern	19	1,21	6,38	12,76
13	9110-36903	Schraubenfeder Vorderachse links erneuern	19	1,21	6,38	82,92
15	9110-36902	Schraubenfeder Vorderachse rechts erneuern	19	1,21	6,38	95,67
11	9110-13805	Katalysator erneuern Motor AKL	19	1,21	6,38	70,16
6	9110-36794	Schraubenfeder Hinterachse beide Seiten erneuern	19	1,21	6,38	38,27
2	1540-18813	Fahrwerksfeder (9175)_Vorderachse VW BORA (1J2) VW GOLF IV Variant (1J5) VW GOLF I	19	4,15	21,84	43,68
2	1560-4428	Federbeinstützlager MOUNTING KIT (037) Vorderachse VW GOLF IV (1J1);AUDI TT (8N3);SEAT TOLEDO II (1M2	19	1,75	9,24	18,47
1	1230-0494	Katalysator (9274) AUDI A3 (8L1);SKODA OCTAVIA (1U2);VW GOLF IV (1J1)	19	22,67	119,32	119,32
1	1220-4809	Rohrverbinder, Abgasanlage [50,5 x 125 mm]	19	0,96	5,03	5,03
1	1240-1789	Dichtring, Abgasrohr (9041)	19	0,48	2,51	2,51
6	1240-2387	Mutter, Abgaskrümmen (9041)	19	0,16	0,83	4,99

Fortsetzung auf Seite 2



Seite 2 von 2

BAR-VERKAUF

DE

Angebot

Datum
Angebot-Nr.
Kunden-Nr.

22.04.2015

Logistiker
Versandart
Zahlart

Mg.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Mw%	Mw.	E-Preis	G-Preis
<i>Fortsetzung von Seite 1</i>						
1	2340-0126	Gun Gum Firegum Auspuff Montagepaste	19	0,64	3,35	3,35
1	9100-0040	Fremdkauf für Originalteile (Federanschlag der HA 2 Stück)	19	9,58	50,42	50,42
2	2340-0158	[HOLTS] Bremsenreiniger 600ml [WGK1-0,6l]	19	0,48	2,51	5,03
1	2340-1510	[Caramba] MoS2 Rostlöser [500 ml]	19	0,64	3,35	3,35

Netto 564,34 EUR

Mwst. 19% 107,22 EUR

Brutto 671,56 EUR

pitstop.de GmbH

ANGEBOT

Anfragekunde

Kunden-Nr.: [REDACTED]
 Fahrzeug: [REDACTED]
 Kennzeichen: (0000/000)
 Erstzulassung: km-Stand:
 Letzte Wartung: unbekannt Nächste HU:

ANGEBOTS-Nummer: [REDACTED] vom 19.03.2015 gültig bis zum 26.03.2015

Seite 1 von 1

Pos	Nummer	Bezeichnung	Menge	Summe
1	20624	WALKER KATALYSATOR AUDI A3 1,6	1,00	445,50
2	KT 010400	WKZ MONTAGEMATERIAL KATALYSATOR		1,68
3	1G00019000	Katalysator mit Auspuffrohr vorn erneuern	0,90	69,63
4	E4373	MONROE STOßDÄMPFER MONROE REFLEX	2,00	177,08
5	331	Entsorgung	1,00	2,50
6	E1221	MONROE REFLEX HA SKODA OCTAVIA (1U2) 99-	2,00	184,68
7	1J17010000	Beide Stossdämpfer erneuern (Vorderachse)	2,20	170,21
8	1K09060000	Beide Stossdämpfer erneuern (Hinterachse)	0,50	38,69
9	MK077	MONROE FEDERBEINSTÜTZLAGER MOUNT	2,00	42,00
10	900 064	SACHS STAUBSCHUTZSATZ, STOßDÄMP	1,00	28,00
11	PK076	MONROE PK VA SKODA OCTAVIA 02-	1,00	17,00
12	1J17055000	Beide Federbeinstützlager erneuern (Vorderachse)	0,00	0,00
13	48624	GKN Fahrwerksfeder	2,00	133,40
14	1J13010500	Beide Schraubenfedern erneuern (Vorderachse)	0,00	0,00
15	ACHS2	*Fahrzeug optisch vermessen und einstellen Vorderachse	1,00	49,58
16	12972PRC1	PHILIPS PREMIUM H7 12V 55W PX26D	1,00	9,82
17	1N17041200	Glühlampe Scheinwerfer rechts erneuern *	0,20	17,02

Ab sofort setzen wir auch ihren Unfallschaden in unserem Karosserie- und Lackzentrum instand !
 Auf Wunsch mit unserem neuen Ersatzfahrzeug dem VW UP

Nettosumme	1.386,79 EUR
AT-Steuer	0,00 EUR
MwSt 7,00	0,00 EUR
MwSt 19,00	263,49 EUR
Gesamtbetrag	<u>1.650,28 EUR</u>

Es gelten die umseitigen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).



Vergölst GmbH

VERGÖLST GMBH -

KOSTENVORANSCHLAG

Blatt: 1

Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannter Allg. Geschäftsbedingungen

Belegnummer Kd.Nr. Beleg-Datum
 _____ _____ 27.04.15
 Bei Zahlung bzw. Rückfragen bitte angeben!

Unsere Fachkraft : _____

Kennzeichen: _____

Pos	Artikel-Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag EUR	UST
1	Lenker, Radaufhängung 22475 03 15172588 LEMFÖRDER	1	101,97	101,97	2
2	Katalysator 22 30 11 20 15272762 TWINTEC	1	484,10	484,10	2
3	Fahrwerksfeder 997609 159032120010660042 SACHS	2	70,00	140,00	2
4	Staubschuttsatz, Stoßdä 900 042 15040714 SACHS	1	24,72	24,72	2
5	Federbeinstützlager 802 070 15020443 SACHS	2	14,94	29,88	2
6	ARBEITSWERT 114 14800559 DIENSTLEISTUNGEN 114,00 Minuten Querlenker vorn links erneuern	114	1,25	142,50	2
7	ACHSVERMESSUNG 4-RAD MIT EINSTELLUNG 10912070 DIENSTLEISTUNG	1	66,39	66,39	2
8	ARBEITSWERT 54 14800556 DIENSTLEISTUNGEN 54,00 Minuten Katalysator erneuern	54	1,25	67,50	2
9	ENTSORGUNGSPAUSCH./REINIGUNGSM./KLEINM 10470031 KLEINMATERIAL	1	4,50	4,50	2
10	ARBEITSWERT 114 14800559 DIENSTLEISTUNGEN 114,00 Minuten Beide vorderen Schraubenfedern erneuern	114	1,25	142,50	2
11	AU mit Prüfnachweis 1 14801700	1	41,00	41,00	2
12	Nachu. Nr. 3.1.1.1 Anlage VIII StVZO 14801801 Durchl.Posten nach §10 ABS 1S1 UstG	1	13,00	13,00	0
13	ACHSVERMESSUNG 4-RAD MIT EINSTELLUNG 10912070 DIENSTLEISTUNG	1	66,39	66,39	2
14	H7-SCHEINWERFERLAMPE 12V 14894233 KFZ.-ZUBEHOER	1	10,38	10,38	2

Vielen Dank für Ihr Interesse - wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Hinweis:

Wir haben diese Offerte nach bestem Wissen erstellt, müssen uns aber vorbehalten, dass vorher nicht erkennbare Mehrarbeiten auftreten können.

An das Angebot halten wir uns bis zum 20.05.2015 gebunden.

Spillo, 1585,98€

Buch.-Vermerke _____

Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MWS 251.15