

Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Pb1	bei Berga (GRZ)	Pöltschbach	04.11.2012	19.12.2013	gemauerte Berme (rechts und links)	13.12.2012- 1 Losung auf Scharrhäufchen, mehrere Trittsiegel, frisch	1. Kontrolle: 19.12.2013 - 1 Losung 2. Kontrolle: 23.11.2014 - 6 Losungen 3. Kontrolle: 08.02.2019 - 11 Losungen
Icht4	oh Hohenstein (NDH)	Ichte	05.07.2013	07.03.2014	Stauabsenkung	Nachweis benachbart	1. Kontrolle: 12.07.2015- kein Nachweis
SchwHEL6	Grünigen (KYF)	Schwarzburgische Helbe	04.01.2013	25.09.2014	betonierte Berme rechts	Nachweis benachbart (am Fuchsbach), 4.11.13 in 8km Entfernung	1. Kontrolle: 25.09.2014 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 12.07.2015 - kein Nachweis
Hm12	Nikolausrieth (KYF)	Graben bei Helme- Rohne	28.04.2012	25.09.2014	Steinschüttung links und rechts	28.04.2013- Nachweis direkt benachbart in ca. 0,1 km Entfernung	1. Kontrolle: 25.09.2014 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 12.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: 24.09.2016 - kein Nachweis 4. Kontrolle: 25.03.2019 - kein Nachweis
Großs7	in Großenstein (GRZ)	Großensteiner Sprotte	13.01.2013	10.03.2015	gemauerte Berme links	13.01.2013 in 0,2 km Entfernung in Großenstein Richtung Nauendorf	1. Kontrolle: 10.03.2015 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 13.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: 29.10.2016 - kein Nachweis 4. Kontrolle: 04.02.2019 - kein Nachweis

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:

Freistaat Thüringen mit Mitteln der Europäischen Union aus der „FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen 2007 – 2013 (FILET)“

Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Großs3	in Frankenau (GRZ)	Harthaer Sprotte	13.01.2013	10.03.2015	gemauerte Berme rechts	13.01.2013 Nachweis in 0,2km Entfernung	1. Kontrolle: 10.03.2015 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 13.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: 29.10.2016 - kein Nachweis 4. Kontrolle: 04.02.2019 - kein Nachweis
Stübñ2	in Hartmannsdorf (GRZ)	Stübñitzbach	13.01.2012	10.03.2015	gemauerte Berme links	Nachweis benachbart	1. Kontrolle: 10.03.2015 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 13.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: 29.10.2016 - kein Nachweis 4. Kontrolle: 04.02.2019 - 4 Losungen
Hafb1	Flarichsmühle (NDH)	Haferbach	05.07.2013	28.05.2015	gemauerte Berme rechts	05.07.2013- Nachweis direkt an der Brücke durch Trittsiegel	1. Kontrolle: 28.05.2015- Trittsiegel 2. Kontrolle: 12.07.2015- kein Nachweis 3. Kontrolle: Herbst 2016- Nachweis (mdl. UNB) 4. Kontrolle: 25.03.2019 - 2 Losungen, viele TS
Salz2	Nordhausen-Salza (NDH)	Salza	22.06.2013	28.05.2015	gemauerte Berme rechts	22.06.2013- Losung direkt an der Brücke und 10.05.13- in 3,5km Entfernung Nachweise	1. Kontrolle: 28.05.2015- 4 Losungen 2. Kontrolle: 12.07.2015- 5 Losungen 3. Kontrolle: 09.02.2019 - 10 Losungen
Salz1a+b (Doppelbrücke)	Nordhausen (NDH)	Salza	10.05.2013	28.05.2015	gemauerte Berme rechts	keine Nachweise direkt, 10.05.2013- in 2,5km Entfernung Nachweise	1. Kontrolle: 28.05.2015- 2 Losungen 2. Kontrolle: 12.07.2015- 6 Losungen 3. Kontrolle: 18.03.2017- 50 Losungen 4. Kontrolle: 23.02.2019 - > 50 Losungen

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:

Freistaat Thüringen mit Mitteln der Europäischen Union aus der „FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen 2007 – 2013 (FILET)“

Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Ross3	Nordhausen (NDH)	Rossmannsbach	10.05.2013	28.05.2015	gemauerte Berme rechts	10.05.2013- Nachweis benachbart ca. 1,2km in Nordhausen	1. Kontrolle: 28.05.2015- kein Nachweis 2. Kontrolle: 12.07.2015- kein Nachweis 3. Kontrolle: 09.02.2019 - 2 Losungen
Klng1	zw. Alperstedt und Grossrudedtedt (SÖM)	Klinge	02.07.2013	23.06.2015	gemauerte Berme links	31.01.2013- Nachweis direkt benachbart in 8 km Entfernung	1. Kontrolle: 23.06.2015- kein Nachweis 2. Kontrolle: 12.07.2015- kein Nachweis 3. Kontrolle: 25.03.2019 - 1 Losung
Tri1	bei Piesgitz (GRZ)	Triebabach	12.01.2013	25.06.2015	gemauerte Berme rechts (im Hamco Profil)	12.01.2013- Nachweis in 4 km Entfernung	1. Kontrolle: 25.06.2015 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 13.07.2015 - 1 Losung 3. Kontrolle: 31.10.2016 - kein Nachweis
Fb7	oh Speicher Letzendorf/Endschütz (GRZ)	Nebenbach Fuchsbach	04.11.2012	28.07.2015	gemauerte Berme rechts	Nachweis benachbart in 1,4 km Entfernung (am Fuchsbach)	1. Kontrolle: 16.07.2015 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 31.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: 30.10.2016 - 20 Losungen 4. Kontrolle: 04.02.2019 - 17 Losungen
Scherk2	Orlishausen oberste Brücke (SÖM)	Scherkonde	20.11.2012	28.08.2015	Steinschüttung links und rechts	20.11.2012- Lösungsnachweis direkt an der Brücke	1. Kontrolle: 01.09.2014 - kein Nachweise 2. Kontrolle: 12.07.2015 - 1 Losung 3. Kontrolle: 10.11.2018 - 8 Losungen

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:

Freistaat Thüringen mit Mitteln der Europäischen Union aus der „FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen 2007 – 2013 (FILET)“

Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Scherk3	Orlishausen unterste Brücke (SÖM)	Scherkonde	20.11.2012	28.08.2015	Steinschüttung links und rechts	20.11.2012- Nachweis direkt benachbart in 0,5km Entfernung	1. Kontrolle: 01.09.2014 - kein Nachweis 2. Kontrolle: 12.07.2015 - kein Nachweis 3. Kontrolle: Frühjahr 17 - Nachweis 4. Kontrolle: 10.11.2018 - 17 Losungen

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:

Freistaat Thüringen mit Mitteln der Europäischen Union aus der „FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen 2007 – 2013 (FILET)“

Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Steingr2	Grünigen, südliche Ausfahrt (KYF)	Steingraben	04.01.2013	17.03.2017	Steinschüttung rechts	keine Nachweise/ 4.11.13- Nachweis in 8 km Entfernung	–
PI8	in Zschechwitz (Altenburger Land)	Pleiße	26.01.2013	22.03.2017	bestehende Betonberme links verbreitert und rechts Steinschüttung	26.01.2013-Erstnachweise von 3 Losungen	1. Kontrolle: 01.02.2019- >10 Losungen (fast alle auf erhöhten Steinen)
Aga4	in Gera, nördlich von Kleinaga	Aga	01.08.2017	30.09.2018	Laufbrett links	keine Nachweise am Bauwerk; nächster Nachweis in 1,5km	04.02.2019 - keine Losungen, aber starke Nutzung durch andere Tiere
Gembd5	in Jena	Gembdenbach	16.03.2017	30.09.2018	gemauerte Berme mit Rauigkeit	–	05.02.2019 - 2 Losungen (auf erhöhtem Stein)
Gera16	in Erfurt OT Kühnhäuser Str. (K 59)	Gera	01.02.2017	30.09.2018	Betonberme links	Nachweis direkt vor Ort	27.01.2019 - 1 Losung (auf erhöhtem Stein)

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:
Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Freistaates Thüringen



Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch:
Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Freistaates Thüringen



Brücke	Landkreis und Lage	Gewässer	Kartierung	Bauabnahme	Art des Umbaus	Fischotternachweis vor dem Umbau	Fischotternachweis nach dem Umbau
Brah6	in Gera Siemensstraße	Brahme	18.02.2013	10.03.2015	gemauerte Berme links	Kartierung 18.2.13 kein NW	13.07.15: kein NW 30.10.16: 7 Losungen 01.08.17: Trittsiegel & mehrere Losungen 04.02.19: Trittsiegel (2 Tiere!) + 8 Losungen

Der Umbau der auf dieser Seite aufgelisteten Brücken wurde gefördert durch: Mittel der Heinz-Sielmann-Stiftung

**Heinz
Sielmann
Stiftung**